AKT N 735 om 22.05.2018

согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 компенсирующего вида Приморского района Санкт – Петербурга ГБДОУ детский сад №36 Приморского района Санкт-Петербурга

І. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт: 197341, Санкт - Петербург, проспект Испытателей, дом 11, корпус 2, лит. А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 1942,0 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка: ∂a , 1942,0 $\kappa \epsilon$.m;

Объект культурного наследия: нет;

Форма собственности: государственная;

Арендодатель: *нет*;

Основание для пользования Объектом: оперативное управление;

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная;

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Администрация Приморского района*

Санкт-Петербурга, СПб ул. Савушкина, д. 83, Санкт-Петербург, 197374

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование;

Наименование предоставляемых услуг:

- -Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- -Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения), присмотр и уход за детьми, дети-инвалиды;

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): *92 человека/день*;

Форма способа оказания: к месту предоставления услуги;

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети*;

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: *инвалиды с нарушением зрения*.

Мы, нижеподписавшиеся,

Заведующий ГБДОУ детский сад № 36 компенсирующего вида Приморского района Санкт-Петербурга Хамидулина Ирина Сергеевна, с одной стороны, и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович, действующий на основании доверенности № 18/05, срок действия до 31 мая 2018 г. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: ∂a (соответствуют ∂ ля K, O, C, Γ , V / не соответствуют ∂ ля K, O, C, Γ , V / нет.

- 1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет;
- 2. Пандус стационарный наружный: нет;
- 3. Пандус стационарный внутренний: нет;
- 4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет;
- 5. Наружная лестница входной зоны: нет;
- 6. Внутренняя лестница входной зоны: нет;
- 7. Поручни наружные входной зоны: нет;
- 8. Поручни внутренние входной зоны: нет;
- 9. Дверные проемы входной зоны: ∂a , (не соответствует K, O, C);
- 10. Подъемные платформы наружные: нет;
- 11. Подъемные платформы внутренние: нет;
- 12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): ∂a ; дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи); ∂a ;
- 13. Лифт пассажирский: нет;
- 14. Лифт грузовой: нет;
- 15. Мобильные лестничные подъемники: нет;
- 16. Санитарно-гигиенические помещения: ∂a , (не соответствует K, O, C);
- 17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов K, O, C, Γ, Y : **нет**;
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *да; (частично соответствует С)*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: нет;

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: ∂a ;

- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*;
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*;
- 18. На официальном сайте учреждения *ГБДОУ детский сад №36 Приморского района Санкт-Петербург* в информационно-телекоммуникационной сети
- «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: a;
- 19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да;

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Здание, занимаемое организацией, недоступно для инвалидов на креслах-колясках до капитального ремонта или реконструкции входного узла здания.

Объект не предоставляет услуги для инвалидов, категорий K, O, Γ, V , инвалиды рассматриваются только в качестве посетителей.

Альтернативный вариант предоставления услуги инвалидам по адресам: 197349, Санкт-Петербург, пр. Королева, д.24/2 ГДОУ детский сад № 45 комбинированного вида (с нарушением опорно - двигательного аппарата, со сложными дефектами)

197341, г. Санкт-Петербург, аллея Поликарпова д. 3 корп. 2 ГБДОУ детский сад № 33 компенсирующего вида (с тяжелым нарушением речи, с задержкой психического развития)

197227 г. Санкт-Петербург, Серебристый бульвар, д. 11, корп. 2, литер А. ГБДОУ детский сад № 13 компенсирующего вида (с тяжелыми нарушениями речи)

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 компенсирующего вида Приморского района Санкт – Петербурга расположенное по адресу: 197341, Санкт - Петербург, проспект Испытателей, дом 11, корпус 2, лит. А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	Основные меры	4
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	к,о,с,г,у	Доступно движение по территории, прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на креслеколяске.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 47-од от 31.08.2017г. назначены ответственные сотрудники учреждения: -учитель-дефектолог Мазурова М.Ю., -учитель-дефектолог Кузнецова С.В., -учитель дефектолог Лепина С.Б., для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные	Приказ №47 от 31.08.2017

инструкции, которых внесены соответствующие именения. Информация опроведения инструктаках в отношения вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктаках. (Инструктажах проведения уструктажах. (Инструктажах проведения уструктажах. (Инструктажах проведения уструктажах. (Инструктажах инструктажах. (Инструктажах инструктажах. (Инструктыма ситейных панауусы, входные плошакия, польемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестиблоли) Территория ограждена забором. Перед входом на внутреннюю территорию расположена входныя калитка входных ворот. Рядом с калиткой в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопка вызова, вывешена контактная информация помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Отсутствует мнемосхема. Вход оборудован тактильной информационной вывеской, содержащую информацию о наименовании, и графике работы. На контрастном фоне со шрифтом Брайля, У входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная плошакая — доступная. Нервый входной узел: Порог входной узел: Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второг входной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Инфира внутренней двере тамбура имеют контрастную маркировку. Второг входной двери имеет завышение. Пирина внутренней двери тамбура не соответственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створяса. Стекланные полотны внутренника ререв тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая долуск на объект сурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, пепользующих собаку-повера, стекранные полотны внутреннией дверей тамбура от специ				
вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. (Инструктажа проведей 05.09.2017г.) Провела: Педвагог - психолог Билипа Е.В. Зона: яколной увел (пружные астичны, панлусы, входные площадки, польемые платформы, входные тамбуры, входные двери, вестиблоли. Территория ограждена забором. Перед входом на выутреннюю территорию расположена входияя калитка входных ворот. Рядом с калиткой в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопеа вызова, вывешена контактива информация номера телефона – 393-04-50 для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопромождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Отсутствует мнемосхема. Вход оборудован тильной информационной вывеской, содержащую информацию о наименовании, и графике работы. На контрастном фоне со шрифтом Брайля. У якодной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопромождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная полицака – доступная. Первый кходной двери информационной вывеской, содержащую информацию о наименовании, и графике работы. На контрастную места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная полицака – доступная. Первый кходной дзел: Порог входной дзел: Порог входной дзел: Габариты дверни отступная. Пирина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй кходной дзел: Габариты двернию проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Пирина дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Пирина двери достатетоне для беспрепятеленного прохода в зание (при необходимости может быть открытые провод для в прутенния дверия, использующих собакуповодыря при наличии дакумента, подтверждения, указанных в пивальное обучение (прикая Минтурха России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение соттруаников учрежд				
роведения инструктажа. (Инструктажа. (Инст				
(Инстиружтаже проводей 05.09.2017.2) Провела: Педеагог - психоло Евзина Е.В. Зона: входной узед (наружные лестинцы, пандусы, входные влощалки, польемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибаси) Перед кходом на внутренною территорию расположена входная калитка входнах ворот. Перед кходом на внутренною территорию расположена входная калитка входнах ворот. Рядом с калиткой в доступном для МТН и инвалидов месте, установлена кнопка вызова, вывещена контактивя информация номера телефона - 393-04-50 для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению ло места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Отсутствует мнемоскома. Вход оборудован тактильной информациюнной вывеской, солержащую информацию о наименовании, и графике работы. На контрастном фоне со шрифтом Брайля. У яходной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная плошадка — доступная. Первый кходной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Впорай кходной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в зание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурлопереводчика; и инвалидов с нарушениями эреня, использующих собакущиеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск и инвалидов с нарушениемия эреня, использующих собакущией створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку учреждения, указанных в п.1.2 30 инжентины, внутрение сотрушников учреждения, указанных в п.1.2 30 инжентины, внутрение панусь, подъемные платформы, инфты,				
Провела: Педахог - психалок Бизина Е.В.				
2.1 К.О.С.Г.У 2.1 К.О.С.Г.У 2.1 К.О.С.Г.У 2.1 К.О.С.Г.У 2.2 К.О.С.Г.У 2.3 К.О.С.Г.У 2.4 К.О.С.Г.У 2.5 К.О.С.Г.У 2.5 К.О.С.Г.У 2.6 К.О.С.Г.У 2.7 К.О.С.Г.У 2.7 К.О.С.Г.У 2.8 К.О.С.Г.У 2.9 К.О.С.Г.У 2.1 К.О.С.Г.У 2.1 К.О.С.Г.У 2.1 К.О.С.Г.У 2.2 К.О.С.Г.У 2.3 К.О.С.Г.У 2.4 К.О.С.Г.У 2.5 К.О.С.Г.У 2.5 К.О.С.Г.У 2.6 К.О.С.Г.У 2.7 К.О.С.Г.У 2.7 К.О.С.Г.У 2.7 К.О.С.Г.У 2.8 К.О.С.Г.У 2.9 К.О.С.Г.У 2.1 К.О.С.Г.У 2.1 К.О.С.Г.У 2.2 К.О.С.Г.У 2.2 К.О.С.Г.У 2.3 К.О.С.Г.У 2.4 К.О.С.Г.У 2.5 К.О.С.Г.У 2.5 К.О.С.Г.У 2.6 К.О.С.Г.У 2.7 К.О.С.Г.У 2.7 К.О.С.Г.У 2.7 К.О.С.Г.У 2.8 К.О.С.Г.У 2.8 К.О.С.Г.У 2.9 К.О.С.Г.У 2.9 К.О.С.Г.У 2.0 К.О.С.Г.У 2.0 К.О.С.Г.У 2.1 К.О.С.Г.У 2.2 К.О.С.Г.У 2.2 К.О.С.Г.У 2.2 К.О.С.Г.У 2.2 К.О.С.Г.У 2.3 К.О.С.Г.У 3. К.О.С.Г.У 4. К.О.С.Г.У 3. К.О.С.Г.У 3. К.О.С.Г.У 3. К.О.С.Г.У 4. К.О.С.Г.У 3. К.О.С.Г.У 4. К.О.С.Г.У 3. К.О.С.Г.У 4. К.О.С.Г.У 4. К.О.С.Г.У 3. К.О.С.Г.У 4. К.О.С.Г.Р.У 3. К.О.С.Г.У 4. К.О.С.Г.У 4. К.О.С.Г.У 4. К.О.С.Г.У 4. К.О.С.Г.У 4. К.О.С.Г.У 4. К.О.С.Г.У 5. К.О.С.Г.У 5. К.О.С.Г.У 4. К.О.С.Г.У 5. К.О.С.Г.У 5. К.О.С.Г.У 6. К.О.С.Г.У 7. К.О.С.Г.У 6. К.О.С.Г.У 7.				
2.1 площалки, польемные платформы, входные тамбуры, входные дверы, вестибован) Территория ограждена забором. Перед входом на внутреннейо территорию расположена входных ворот. Рядом с калиткой в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопка възова, вывещена контактная информация номера телефона — 39-3-04-50 для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предостваления услуги. Обозначено пиктограммой. Отсутствует мемосхема. Вход оборудован тактильной информационной вывеской, содержащую информациано о наименовании, и графике работы. На контрастном фоне со шрифтом Брайля. У входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная плошадка — доступная. Нервый входной звери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника — доступная. Нервый входной звери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй входной звери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Пирина внутренней двери тамбура не соответственнох от от сторка, Стеклянные полотна внутренних а инвалидов обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организатильная (коридоры, переходы в другое здание, двериме и открытые проемы, внутрение а дестиныы, внутрение а надежена, подъемые пътформы, лифты, лифты, лути звакуации) На входной узае частично адаптиров			·	
двери, вестибили) Территория ограждена забором. Перед входом на внутреннюю территорию расположена входная калитка входная корот. Рядом с калиткой в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопка вызова, вывещена контактная информация номера телефона — 393-04-50 для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Отсутствует мнемосхема. Вход оборудован тактильной информационной вывеской, содержащую информацию о наименовании, и графике работы. На контрастном фоне со шрифтом Брайля. У входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная площадка — доступная. Первай входной двери инмеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй входной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в заличе (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурапереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодьяря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указаника в п.1.2 3 ока: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое заяние, дверные и открытье проемы, внутренние дестиныы внутренние ластенным платформы, лифты, пути звакуащии) 4 на входном узае внутренний ластничный марш Входной узел частничю далитирован для инвалидов и МГН.				
Территория ограждена забором. Перед входом на внутреннюю территорию расположена входная калитка входных ворот. Рядом с калиткой в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопка вызова, вывешена контактная информация номера телефона –393-04-50 для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Отсутствует мнемосхема. Вход оборудован тактильной информационной вывеской, содержащую информацио о наименовании, и графике работы. На контрастном фоне со шрифтом Брайля. У входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная площавка – доступная. Иервый входной узел: Порог входной двери имеет завышение. Пирина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Вморай входной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Пирина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в завние (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Томощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями эрения, использующих собакуповодыря при наличил документа, потдверждающого еспециальное обучение (приказ Мингруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в л.1.2 Зома: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое завние, дверные и открытье проемы, внутрение власурам, подъемные платформы, лифты, пути звакуващий) На входном узае внутренний ластничный марш Входной узел частично далитирован для инвалидов и МГН.	2			
Перед входом на внутреннюю территорию расположена входная калитка входных входных ворот. Радом с калиткой в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопка вызова, вывешена контактная информация номера телефона — 393-04-50 для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Отсутствует мнемосхема. Вход оборудован тактильной информационной вывеской, содержащую информацию о наименовании, и графике работы. На контрастном фоне со шрифтом Брайля. У входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная площадка — доступная. Первый входной узел: Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второг входной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина двери достаточна для беспрепятствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных м. 1.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутрениие достанны, внутренние падусь, подъемные платформы, лифты, пути звакуащий) На входном узае внутренний лестничный марш Входной узел частично длаптирован для инвалидов и МГН.				
расположена входная калитка входных ворот. Рядом с калиткой в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопка вызова, вывешена контактная информация номера телефона —393-04-59 для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Отсутствует мнемосхема. Вход оборудован тактильной информационной вывеской, содержащую информации оо наименовании, и графике работы. На контрастном фоне со шрифтом Брайля. У входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная площадка — доступная. Первый акхойной узел: Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй акхойной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодная при наличии документа, подтверждающего ее специалное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в л.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое завине, вверные и открытые проемы, внутренния дестинцы, внутренние пасуась, подъемные платформы, лифты, пути звакуащий) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узса частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
2.1 К.О.С.Г.У Рядом с калиткой в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопка вызова, вывешена контактная информация номера телефона −393-04-50 для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Отсутствует мнемосхема. Вход оборудован тактильной информационной вывеской, содержащую информацию о наименовании, и графике работы. На контрастном фоне со шрифтом Брайля. У входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная площадка − доступная. Первый входной узел: Порог входной двери имеет завышение. Пирина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй входной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировку. Второй входной двери имеет завышение. Пирина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Пирина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Пирина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Взание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыть по доложном за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в ил.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое завние, дверные и открытые проемы, внутренние анагурсы, польемые платформы, лифты, пути звакуации) На входном узел витупенний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
	-			
информация номера телефона —393-04-50 для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Отсутствует мнемосхема. Вход оборудован тактильной информационной вывеской, содержащую информацию о наименовании, и графике работы. На контрастном фоне со шрифтом Брайля. У входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная площадка — доступная. Иераый аходной узел: Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура ниеот контрастную маркировку. Второй входной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Пирина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодьря при наличии документа, подтвержданощего еспециальное бучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние панадусы, польемные платформы, лифты, пути звакуащии) На входном узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Отсутствует мнемосхема. Вход оборудован тактильной информационной вывеской, содержащую информацию о наименовании, и графике работы. На контрастном фоне со шрифтом Брайля. У входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное пологно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй ходиой узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в задание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные пологна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Томощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями эрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего естециальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в ильзание, дверные и открытые проемы, внутрение специальное обучение (приказ Минтруда России от 31.08.2017 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутрение дестивыь, внутренние лектные подъемы, внутрение дваждены, подъемыье платформы, лифты, пути звакуации) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.	2.1	к,о,с,г,у		
помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Отсутствует мнемосхема. Вход оборудован тактильной информационной вывеской, содержащую информацию о наименовании, и графике работы. На контрастном фоне со шрифтом Брайля. У входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная площадка – доступная. Первый входной узел: Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй входной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ееспециальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутрениие лестиныь, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узае частично адаптирован для инвалидов и МГН.			информация номера телефона –393-04-50 для вызова	
отсутствует мнемосхема. Вход оборудован тактильной информационной вывеской, содержащую информацию о наименовании, и графике работы. На контрастном фоне со шрифтом Брайля. У входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная площадка — доступная. Первый аходной узел: Порог входной двери имеет завышение. Пирина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй аходной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Пирина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутрениие дестницыь, внутрениие дверкые и открытые проемы, внутрениие дестницы, внутренние дверкые и открытые проемы, внутрениие дестницы, внутренние дверкые и открытые проемы, внутрениие дестницы, внутренние дверка палусы, подъемые платформы, лифты, пути завкувации) Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.			ответственного сотрудника организации, для оказания	
Отсутствует мнемосхема. Вход оборудован тактильной информационной вывеской, содержащую информацию о наименовании, и графике работы. На контрастном фоне со шрифтом Брайля. У входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная плошадка — доступная. Первый входной узел: Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй входной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 3она: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестинны, внутренние панаусы, подъемые платформы, лифты, пути звакуации) На входном узле внутренний лестичный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.			помощи инвалиду по сопровождению до места	
Отсутствует мнемосхема. Вход оборудован тактильной информационной вывеской, содержащую информацию о наименовании, и графике работы. На контрастном фоне со шрифтом Брайля. У входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная плошадка — доступная. Первый входной узел: Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй входной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 3она: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестинны, внутренние панаусы, подъемые платформы, лифты, пути звакуации) На входном узле внутренний лестичный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.			предоставления услуги. Обозначено пиктограммой.	
Вход оборудован тактильной информационной вывеской, содержащую информацию о наименовании, и графике работы. На контрастном фоне со шрифтом Брайля. У входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная плошадка — доступная. <i>Первый входной узел:</i> Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй входной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодьня при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое завние, дверные и открытые проемы, внутренние лестицы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эввакуации) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
содержащую информацию о наименовании, и графике работы. На контрастном фоне со шрифтом Брайля. У входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная площадка — доступная. Первый входной узел: Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй входной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями эрения, использующих собакуповодыя при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутре здания (коридоры, переходы в другое завние, дверные и открытые проемы, внутрениие лестицыь, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестичный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
ты. На контрастном фоне со шрифтом Брайля. У входной двери установлена кнопка вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная площадка – доступная. Первый входной узел: Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй входной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г. № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестинцы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути звакуации) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой. Входная площадка — доступная. Первый аходной узгл: Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй аходной узгл: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных вп.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние панадусы, подъемные платформы, лифты, пути звакуации) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
2.2 О,С,Г,У О,С,Г,				
Обозначено пиктограммой. Входная площадка — доступная. Первый входной узел: Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй входной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего е специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние панаусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
Входная площадка – доступная. Первый входной узел: Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй входной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутрениие лестницы, внутренние панаусы, польемные платформы, лифты, пути звакуащии) На входном узае внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
 Дервый входной узел: Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй входной узел:				
О,С,Г,У Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй входной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути звакуации) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
2.2 О,С,Г,У Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй входной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 3 она: пути перемешения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние дестищы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) 4 на входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.			*	
Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Второй входной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 3 она: пути перемешения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
контрастную маркировку. Второй входной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути звакуации) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.	2.2	О,С,Г,У	Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме.	
Второй входной узел: Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.			Стеклянное полотно внутренней двери тамбура имеют	
Габариты дверного проёма выделено контрастной маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.			контрастную маркировку.	
маркировкой. Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаку- поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестинцы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.		,	Второй входной узел:	
Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.			Габариты дверного проёма выделено контрастной	
Порог входной двери имеет завышение. Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.			маркировкой.	
 Ширина внутренней двери тамбура не соответствует норме. Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН. 				
 Ширина двери достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемешения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН. 				
в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемешения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
2.3 О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У О,С,Г,У Стеклянные полотна внутренних дверей тамбура имеют контрастную маркировку. Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
2.3 О,С,Г,У О,С,Г,				
2.3 О,С,Г,У Помощь, до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собакуповодыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
2.3 О,С,Г,У На объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаку-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш 3.1 О,С,Г,У Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
2.3 О,С,Г,У инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаку- поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш 3.1 О,С,Г,У Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
2.3 О,С,Г,У поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш 3.1 О,С,Г,У Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				•
2.3 С,С,1,У специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш 3.1 О,С,Г,У Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш 3.1 О,С,Г,У Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.	2.3	о,с,г,у		
за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш 3.1 О,С,Г,У Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				31.08.2017
п.1.2 Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш 3.1 О,С,Г,У Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
3 она: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш 3.1 О,С,Г,У Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
3 другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш 3.1 О,С,Г,У Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) На входном узле внутренний лестничный марш 3.1 О,С,Г,У Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.	3		другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние	
На входном узле внутренний лестничный марш 3.1 О,С,Г,У Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.	3			
3.1 О,С,Г,У Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН.				
Имеются элементы адаптации входной зоны для инвалидов	3.1	О,С,Г,У		
			Имеются элементы адаптации входной зоны для инвалидов	

по эрению, контрактная цвеговая разметка краёв первой и последней ступеней внутренняето лестинчного марша. Маркировка на опорных поручиях. Лестинчный марш указан пиктограммой. У двери установлен знак инвалид. Отсутствует пандус на входном узле. На лестинчным вырше установлены стационарные швеллеры. Не соответствуют СП.59.13330.2012г. Не доступно. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 Зона: места обслуживания швалидов Целевая зона - зона обслуживания детей-инвалидов первый и второй этажи здания. Целевая зона - зона обслуживания из числа посетителей - находится на 1 этаже здания. В вестиболе находится пост. Гардероб на первом этаже. Медицинский кабинет на первом этаже. Указан пиктограммой. Дверь, ведущие с лестичного марша к помещениям на первом этаже, инвентивного поема меньше нормы. Стекланные полотна дверей имеют контрастную маркировку. Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 3она: свнитарно-титиенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 2.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по эрению. Информационной ответственного за сопровождение инвалидов от соттренносте обеспечение на объекте Информационной сети «Интернет» http://prindou36.sbp.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов, сети «Интернет» http://prindou36.sbp.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов, не объекте На сайте учреждения размещены: «контактная информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов, сети «Интернет» http://prindou36.scbp.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов, становноги насавного пасавирского отвенствуюты становноги				
Маркировка на опорных поручиях. Лестничный марш указания пиктограммой. У деври установлен знак инвалид. Отсутствует пандуе на входном узле. На лестничном марше установлены стационарные швеллеры. Не соответствуют СП.59.13330,2012г. Не доступно. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 Зона: места обслуживания инвалидов Пелевая зона - зона обслуживания детён-инвалидов первый и второй этажи здания. Пелевая зона - зона обслуживания инвалидов первый и второй этажи здания. Пелевая зона - зона обслуживания из числа посетителей - находится на 1 этаже здания. В вестиболе находится пост. Гарлероб на первом этаже. Медицинский кабинет на первом этаже. Указан пиктограммой. Двери, ведущие с лестничного марша к помещениям на первом этаже, имеют ширину дверного проёма меньше нормы. Стекланные полотна дверей имеют контрастную маркировку. Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 Зона: санитарно-питиенические помещения (туалетные и лучшевые забины). Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости). Тримам. Ля инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) информационного обеспечение на объекте Информационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о пружх, движжения в информацией отстактия информация о пружх, движжения в объекте. На официальном сайте учреждения в информационногелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о пружх, движжения в информацией отстактная информация о пружх, движжения в объек			по зрению, контрастная цветовая разметка краёв первой и	
Лестичный марш ужазын пиктограммой.			последней ступеней внутреннего лестничного марша.	
3.2 К К			Маркировка на опорных поручнях.	
3.2 К Отсутствует паидус на входиом узле. На лестичном марше установлены стационарные швелеры. Не соответствуют СП,59,13330.2012г. Не доступно.			Лестничный марш указан пиктограммой.	
3.2			У двери установлен знак инвалид.	
3.2			Отсутствует пандус на входном узле.	
3.3 О,С,Г,У 3.4 О,С,Г,У 3.5 О,С,Г,У 4 Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2				
Приказ	3.2	К		
Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 3 она: места обслуживания инвалидов Целевая зона - зона обслуживания детей-инвалидов первый и второй этажи здания. Целевая зона - зона обслуживания из числа посетителей - находится на 1 этаже здания. Целевая зона - зона обслуживания из числа посетителей - находится на 1 этаже здания. В вестибноле находится пост. Гардероб на первом этаже. Медицинский кабинет на первом этаже. Указан пиктограммой. Двери, ведущие с лестичного марша к помещениям на первом этаже, имеют ширину дверного проёма меньше нормы. Стеклянные полотна дверей имеют контрастную маркировку. Перемещение инвалидов и МГН внутри здания обтанизовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 Зона: санитарио-титенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 1. Страст не далатирован для инвалидов по эрению. К,О,С,Г,У Информационное обеспечение на Объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов телекомнуникационной сети «Интернет» http://primdou3.6-spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На официальном сайте учреждения в информационнотелекомнуникационной сети «Интернет» http://primdou3.6-spb.ru/ размещены: -контактная информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения рамешены: -контактная информация о предоставляемых услугах;				
О.С.Г.У Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 Зона: места обслуживания инвалидов Целевая зона - зона обслуживания детей-инвалидов первый и второй этажи здания. Целевая зона - зона обслуживания из числа посетителей - находится на 1 этаже здания. В вестибноме находится пост. Гардероб на первом этаже. Медицинский кабинет на первом этаже. Указан пиктограммой. Двери, ведущие с лестничного марша к помещениям на первом этаже, имеют ширину дверного проёма меньше нормы. Стеклянные полотна дверей имеют контрастную маркировку. Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 Зона: санитарно-питиенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по эрению. 6.1 К,О,С,Г,У На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация; -ниформационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация; -ниформация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения рамещены: -контактная информация; -ниформация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения рамещены: -контактная информация; -ниформация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения рамещены: -контактная информация; -ниформация о предоставляемых услугах; На сайте учреждения рамещены: -контактная информация; -ниформация о предоставляемых услугах; На сайте учреждения в объекте объекте. На сайте учреждения в объекте объекте. На сайте учреждения на объектена сайте учре			не доступно.	П
3.3 О.С.Г.У О.С.Г.У 30на: места обслуживания инвалидов Целевая зона - зона обслуживания детей-инвалидов первый и второй этажи здания. Целевая зона - зона обслуживания из числа посетителей - находится на 1 этаже здания. 4.1 О.С.Г.У 4.1 О.С.Г.У 4.1 О.С.Г.У 4.2 О.С.Г.У 4.2 О.С.Г.У 4.2 О.С.Г.У 5 Перемещение инвалидов и МГН внутри здания первом этаже, имеют ширину дверного проёма меньше нормы. 4.2 О.С.Г.У 5 Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение отрудников. 5 О.С.Г.У 5 Зона: санитарию-гитенические помещения (туалетные и душевые кабины) 7 Расположено на первом этаже. 8 Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. 7 Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по эрению. 6.1 К.О.С.Г.У 6 Информационное обеспечение на объекте 6.1 Информационное обеспечение на объекте 6.1 На официальном сайте учреждения в информационнотележомуникационной сети «Интернет» http://primdoi36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. 6.2 К.О.С.Г.У 6 К.О.С.Г.У 7 Внагизанный информационнотелекомуникационной сети «Интернет» http://primdoi36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. 6.2 К.О.С.Г.У 6 К.О.С.Г.У 7 Внагизанный предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. 6.2 К.О.С.Г.У 7 Внагизаннай на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 7 Времещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. 6.2 К.О.С.Г.У 7 Внагизанный предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. 8 Внагизанный предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. 8 Внагизанный предоставляемых услугах, о			Overence out out of the control of t	-
30 на: места обслуживания инвалидов Целевая зона - зона обслуживания детей-инвалидов первый и второй этажи здания. Целевая зона - зона обслуживания из числа посетителей - находится на 1 этаже здания. В вестибюле находится пост. Гардероб на первом этаже. Указан пиктограммой. Двери, ведущие с лестничного марша к помещениям на первом этаже, - имеют ширину дверного проёма меньше нормы. Стекляные полотна дверей имеют контрастную маркировку. Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 Зона: санитарно-титенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождение (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация о предоставляемых услугах;	3.3	о,с,г,у		
4. Зона: места обслуживания инвалидов			предоставляется см. пункт 1.2	
Целевая зона - зона обслуживания детей-инвалидов первый и второй этажи здания. Целевая зона - зона обслуживания из числа посетителей - находится на 1 этаже здания. В вестибюле находится пост. Гардероб на первом этаже. Медицинский кабинет на первом этаже. Указан пиктограммой. Двери, ведущие с лестничного марша к помещениям на первом этаже, - имеют ширину дверного проёма меньше нормы. Стеклянные полотна дверей имеют контрастную маркировку. Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 Зона: санитарно-титиенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует Информационное самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) О,Г,У Приказ О,Г,У О,Г,У О,Г,У Приказ О,Г,У О,	4		2	31.08.2017
н второй этажи здания. Целевая зона - зона обслуживания из числа посетителей - находится на 1 этаже здания. В вестибное находится пост. Гарлероб на первом этаже. Медицинский кабинет на первом этаже. Указан пиктограммой. Двери, ведущие с лестничного марша к помещениям на первом этаже, имеют ширину дверного проёма меньше нормы. Стеклянные полотна дверей имеют контрастную маркировку. Перемещение инвалидов и МГН внутри здания огранизовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 3 она: санитарно-гитиенические помещения (туалетные и лушевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. К,О,С,Г,У Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов от за сопровождение инвалидов от за сопровождением на объекте На официальном сайте учреждения в информационно-текомуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан - информация о предоставляемых услугах;	4			
Целевая зона - зона обслуживания из числа посетителей - находится на 1 этаже здания. В вестибюле находится пост. Гардероб на первом этаже. Имедицинский кабинет на первом этаже. Указан пиктограммой. Двери, ведущие с лестничного марша к помещениям на первом этаже, - имеют ширину дверного проёма меньше нормы. Стеклянные полотна дверей имеют контрастную маркировку. Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 Зона: санитарно-тигиенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. В нутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответственного за сопровождение инвалидов по зрению. Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов по телекомунункационной сеги «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте объект			,	
4.1 О,С,Г,У В вестибколе находится пост. Гардероб на первом этаже. Медицинский кабинет на первом этаже. Указан пиктограммой. Двери, ведущие с лестничного марша к помещениям на первом этаже,- имеют ширину дверного проёма меньше нормы. Стеклянные полотна дверей имеют контрастную маркировку. Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 3 она: санитарио-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещных услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещных услугах, о доступности для инвалидов, на объекте. На сайте учреждения размещных услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размеценых: -контактная информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов; - версия сайта для слабовидящих граждан - информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан - информация о предоставляемых услугах;				
В вестибюле находится пост. Гардероб на первом этаже. Медицинский кабинет на первом этаже. Указан пиктограммой. Двери, ведущие с лестничного марша к помещениям на первом этаже, имеют ширину дверного проёма меньше нормы. Стеклянные полотна дверей имеют контрастную маркировку. Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 3 она: санитарно-гитиенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по эрению. Информационное обеспечение на объекте Информационное обеспечение на объекте Информационное обеспечение и по на объекте Информационное обеспечения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте объекте. На сайте учреждения размещных услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размецены: -контактная информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте об			,	
Приказ				
4.1 О,С,Г,У Медицинский кабинет на первом этаже. Указан пиктограммой. Двери, ведущие с лестничного марша к помещениям на первом этаже, имеют ширину дверного проёма меньше нормы. Стеклянные полотна дверей имеют контрастиую маркировку. 4.2 О,С,Г,У Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 5 Зона: санитарно-гитиенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.1 О,Г,У Ниформационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на Объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сеги «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (ехема); - версия сайта для слабовилящих граждан -информация о предоставляемых услугах;				
Указан пиктограммой. Двери, ведущие с лестничного марша к помещениям на первом этаже, имеют ширину дверного проёма меньше нормы. Стеклянные полотна дверей имеют контрастную маркировку. Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется с м. пункт 1.2 30 зона: санитарно-гитиенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. В нутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. 6.1 К,О,С,Г,У Информационное обеспечение на Объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (ехема); - версия сайта для слабовилящих граждан -информация о предоставляемых услугах;			Гардероб на первом этаже.	
Указан пиктограммой. Двери, ведущие с лестничного марша к помещениям на первом этаже,- имеют ширину дверного проёма меньше нормы. Стеклянные полотна дверей имеют контрастную маркировку. Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 30на: санитарно-гитиенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по эрению. 6.1 К,О,С,Г,У Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на Объекте Приказ №47 от 31.08.2017 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: - к,О,С,Г,У - контактная информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: - контактная информация; - информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовилящих граждан - информация о предоставляемых услугах;	4.1	О,С,Г,У	Медицинский кабинет на первом этаже.	
Двери, ведущие с лестничного марша к помещениям на первом этаже, имеют ширину дверного проёма меньше нормы. Стеклянные полотна дверей имеют контрастную маркировку. Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 30на: санитарно-гитиенические помещения (туалетные и лушевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по эрению. Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение в Объекте Информационное обеспечение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от бликайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;			Указан пиктограммой.	
первом этаже,- имеют ширину дверного проёма меньше нормы. Стеклянные полотна дверей имеют контрастную маркировку. Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 3 она: санитарно-гитиенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по эрению. 6 Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение и объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов острудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;				
4.2 О,С,Г,У Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 30на: санитарно-тигиенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на Объекте Информационное ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответственного за сопровождение инвалидов от за 1.08.2017 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: - контактная информация; - информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан - информация о предоставляемых услугах;				
Стеклянные полотна дверей имеют контрастную маркировку. Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 3она: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. 6.1 К,О,С,Г,У Информационное обеспечение на объекте Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;				
4.2 О,С,Г,У Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 3 она: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на Объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация; о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; о предоставляемых услугах, о достановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан - информация о предоставляемых услугах;				
Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 3 она: санитарно-гитиенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о пуях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;				
организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 30на: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение по объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;				
4.2 О,С,Г,У сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 5 Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. 6.1 К,О,С,Г,У Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на Объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;				
Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2 3 она: санитарно-гитиенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация, -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;				
предоставляется см. пункт 1.2 3 она: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на Объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;	4.2	0,0,1,9		
3 она: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины) Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;				31.08.2017
расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;		,		
Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;	5			
Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;				
5.1 О,Г,У нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. К,О,С,Г,У На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;			*	
Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. 6.1 К,О,С,Г,У Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;				
самостоятельно или с сопровождением (по необходимости) 5.2 С Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. 6 Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. К,О,С,Г,У К	5.1	0,1,9		
 Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах; 				
 6 Информационное обеспечение на Объекте Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах; 			самостоятельно или с сопровождением (по необходимости)	
 К,О,С,Г,У Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах; 	5.2	C	Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению.	
6.1 К,О,С,Г,У Помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 31.08.2017 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;	6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1 К,О,С,Г,У помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2 от 31.08.2017 На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;			Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с	-
6.2 К,О,С,Г,У На официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;	6.1	KOCEV		№47
На официальном сайте учреждения в информационноттелекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;	0.1	K,O,C,I,J		
телекоммуникационной сети «Интернет» http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;			согрудника в соответствии с приказом. см. п.1.2	31.08.2017
http://primdou36.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;		1		
размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;				
б.2 К,О,С,Г,У Доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;				
К,О,С,Г,У На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;				
-контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;				
-контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;	62	KOCEV		
остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;	0.2	K,U,C,I,3	-контактная информация;	
- версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;			-информация о путях движения к объекту от ближайшей	
- версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах;			остановки наземного пассажирского транспорта (схема);	
		-		
-порядок предоставления услуг инвалидам;			-информация о предоставляемых услугах;	
			-порядок предоставления услуг инвалидам;	

		-условия доступности по зонам, наименованию зон для	
		различных категорий инвалидов;	
		- информация с указанием наличия / отсутствия парковки	
		для инвалидов также указано наличие / отсутствие санузла	
		для инвалидов	
		Приказом № 47/1-од от 31.08.2017г.	Приказ
		назначен ответственный сотрудник:	№ 47/1-од
6.3	к,о,с,г,у	Педагог - психолог Бизина Е.В.	OT
		для размещения информации об условиях доступности для	31.08.2017
		инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	
		Дополнительные меры (при наличии)	
7		Зона: пути движения к Объекту	
		Маршрут движения к <i>ГБДОУ детский сад №36</i>	
		Приморского района Санкт-Петербург	
		расположенного по адресу: 197341, Санкт - Петербург,	
		проспект Испытателей, дом 11, корпус 2, лит. А	
		от ближайшей остановки общественного транспорта – 300 м.	
		Ближайшая остановка общественного транспорта,	
		находится на:	
	К,О,С,Г,У	(проспекте Испытателей д.9)	
		Общественный наземный транспорт:	
		Автобус: №127, №135, №171,	
7.1		№14, №376, №91, №168, №172, №229, №279	
7.1		Трамвай: №47, №55	
		Маршрутное такси: №14, №55, №65, №79, №94, №168,	
		Ne279, №288	
		(Коломяжский проспект д.17)	
		1	
		Asmoóyc: №9, №79, №127, №101 №135, №170, №171, №172,	
		№184, №279	
		Маршрутное такси: №367, №373, №55	
		Троллейбус: №50, №40, №25	
		Подземный общественный транспорт:	
		Станция метро: «Пионерская» - 550 м.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	к,о	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории	
0.1	K,O	учреждения нет.	

Заведующий ГБДОУ детский сад № 36 Приморского района Санкт-Петербурга

Представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров»

Хамидулина И.С./

М.П.

Дата

/Лебедев В.А. /

M.IL

Дата